

In Arbeit

3. Monitor geht nicht

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 2. Februar 2022, 21:02

Ja es sst generell bei der HD530 möglich. DVI geht bei dir? Wird aber so nicht angezeigt! Du hast 2 Monitore jeweils am DP Port dran laut Hackintool. Das sind die rot markierten. Einmal Bus ID 4 und 5. Was du nicht hast ist allerdings einen internen Bildschirm hier als LVDS deklariert und ohne Connection. Mit Bus ID 0 was so nicht sein kann und darf. Das darf nur je einmal vergeben sein. Ist bei dem Dummy aber schon.