

In Arbeit 3. Monitor geht nicht

Beitrag von „Wabel Toast“ vom 2. Februar 2022, 21:25

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Ja es sst generell bei der HD530 möglich. DVI geht bei dir? Wird aber so nicht angezeigt! Du hast 2 Monitore jeweils am DP Port dran laut Hackintool. Das sind die rot markierten. Einmal Bus ID 4 und 5. Was du nicht hast ist allerdings einen internen Bildschirm hier als LVDS deklariert und ohne Connection. Mit Bus ID 0 was so nicht sein kann und darf. Das darf nur je einmal vergeben sein. Ist bei dem Dummy aber schon.

Ich habe ein DVI und Zwei dp der DVI und ein dp gehen