

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „plutect“ vom 4. Februar 2022, 11:33

Was denkst Du liegt / lag es an meinem Mainboard gibt es einen defekt, oder kommt das doch "öfter" vor.

Bis 3200 habe ich ohne XPM einstellen können ohne das das Bios mekerte beim Start alle anderen Einstellungen hatte ich auf AUTO.

Die 2. 64 GB habe ich jetzt nicht mehr und das System läuft im Alltagsbetrieb mit 64 GB mit XPM I stabil - großartige Streßtests habe ich noch nicht absolviert.