

Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Mr_T_aus_B“ vom 9. Februar 2022, 11:53

Hier eine Liste:

Was geht:

- UHD 620
- WLAN
- Bluetooth
- HDMI
- Audio
- Touchpad
- Batterie
- Sleep
- Reboot

Was nicht geht:

- Eingebaute Kamera
- Energiesparen wg. Laptop
- Shutdown

Was wahrscheinlich nie geht:

- SD-Kartenleser
- GeForce MX130

Noch nicht getestet:

- Apple ID (Mache ich sobald alles stabil läuft)
- Nachrichten
- FaceTime

Zu den Fehlermeldungen die ich noch finde mache ich mal eine Zusammenfassung sobald Shutdown und Kamera laufen. Anbei schon mal ein paar aktuelles Log-files.