

Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Hecatomb“ vom 9. Februar 2022, 18:12

So ich habe mal deiner EFI den Shutdown Patch + die shutdown SSDT hinzugefügt. Falls es nicht funktioniert kann da vielleicht noch [griven](#) was dazu sagen. er hatte vor ein paar Monaten jemandem bei dem shutdown problem schon geholfen und scheint zu wissen wie es geht...

Achso.. Welcher Kartenleser ist das genau? Bei meinen zwei Laptops funktionieren sie