

# Big Sur auf einem m90q (mit i5-10500t CPU) zum laufen bekommen

Beitrag von „jens\_macmini“ vom 10. Februar 2022, 12:03

Hallo RenStad, Der Ausbau selbst ist einfach, meine Befürchtung ist jedoch das die Karte in der Hinsicht speziell ist was die Bluetooth Sache angeht. Wenn man sich die specs der ax201 auf der Intelseite ansieht...

<https://www.intel.de/content/w...s/000026155/wireless.html>

NVRAM Reset war leider nicht erfolgreich.

Das pci device in den Netzwerkeinstellungen erscheint übrigens auch nach Ausbau der Wifi karte noch.

Die bcm94360ng ist ja meist nur aus dem Ausland zu bekommen, das hält mich gerade noch davon ab sie mal eben irgendwo zu bestellen.