

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „DerTschnig“ vom 10. Februar 2022, 16:33

Hi Jungs,

Habe folgendes beobachtet.....

Alles läuft mit meiner BCM94360CS2 super.

Nach dem Sleep ist Bluetooth da, wlan ist verbunden. Aber leider geht des Internet nit durch.

Wenn ich das WLAN neu verbinde passt wieder alles.....

Ähnliche Beobachtungen ?

glg