

# Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Hecatomb“ vom 10. Februar 2022, 18:21

[Mr T aus B](#) ich ändere morgen nochmal was am der ssdt. Ich habe die Standart ssdt nur bis jetzt genommen, weil die Beschreibung im Guide doch etwas mangelhaft und unverständlich für mich war. Ich ändere die ssdt aber nochmal auf einen anderen wert und hoffe das es dann geht. Mach ich aber erst morgen weil ich zur Zeit krank bin.