

Big Sur auf einem m90q (mit i5-10500t CPU) zum laufen bekommen

Beitrag von „RenStad“ vom 11. Februar 2022, 18:31

Glückwunsch! Trag mal gelegentlich Deine Hardware in Dein Profil. Dann muss man nicht immer nach oben scrollen, um zu sehen, um welches Gerät es eigentlich ging.

Ja es sieht wohl so aus, als ob an Deinem Steckplatz eine andere Karte nicht läuft. Habe die empfohlene BC94360NG übrigens vor kurzem bei Ebay erworben (ich glaube so um die 35 EUR). Da Du noch einen zweiten M2-Steckplatz hast, könntest Du die Karte ja notfalls dort einbauen und entweder längere Antennenkabel oder die vorhandenen Antennen irgendwo anders platzieren. Wenn alles nicht klappt, wirst Du die Karte sicher auch wieder los.

Der Vorteil ist einfach die schnellere Bootzeit, weil die Intel-Kexts nicht geladen werden müssen und vor allem, dass alle Apple-Funktionen auch Airdrop funktionieren und WLAN deutlich besser und schneller läuft.