


Monterey auf HP Pavilion X360 14-ba131ng - Installation zeigt interne Laufwerke nicht an

Beitrag von „Mr_T_aus_B“ vom 12. Februar 2022, 10:48

 Gerade erst das Update gesehen. Danke für die neue EFI. Geht leider auch noch nicht. Wie gehabt, Rechner fährt sauber runter, schaltet aber danach nicht ab. Schade.