

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „user232“ vom 13. Februar 2022, 08:29

[Zitat von hackmac004](#)

Mit der 0 ist es deaktiviert. Eins von beiden geht nur würd ich sagen 😊

<https://github.com/acidanthera...522e349acdede22de125d3157>

Das verstehe ich nicht. Nur mit diesen Einstellungen bootet der PC OC 0.7.9 schnell und TRIM wird in den Systeminformationen/SATA als aktiviert angezeigt. Mit OC 0.7.8 bei gleicher Einstellung dauert der Boot mindestens doppelt so lange.

SetApfsTrimTimeout 0

ThirdPartyDrives YES

TRIM-Unterstützung: Ja

Bootzeit schnell

Code

1. paul@iMac-191 ~ % log show --debug --last boot --predicate "processID == 0" | grep spaceman\_scan\_free\_blocks | grep "trims took"
2. 2022-02-13 08:18:08.758089+0100 0x341 Default 0x0 0 0 kernel: (apfs) spaceman\_scan\_free\_blocks:3153: disk3 scan took 0.000000 s, trims took 0.000000 s
3. 2022-02-13 08:18:10.613893+0100 0x492 Default 0x0 0 0 kernel: (apfs) spaceman\_scan\_free\_blocks:3153: disk2 scan took 0.000000 s, trims took 0.000000 s
4. 2022-02-13 08:18:14.890247+0100 0x75e Default 0x0 0 0 kernel: (apfs) spaceman\_scan\_free\_blocks:3153: disk4 scan took 0.000000 s, trims took 0.000000 s