

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „ozw00d“ vom 13. Februar 2022, 10:02

[schmalen](#) eventuell könnte die CMOS Batterie nicht mehr genug Saft haben, Ähnliches hatte ich auch.

Mal das einfachste zuerst prüfen, multimeter anschmeissen und messen.