

Boot steckt bei appleacpicpu:ProcessorId=16... fest!

Beitrag von „PaulHerter2004“ vom 13. Februar 2022, 11:54

Hallo Community, ich wollte heute auf meinem neuen Rechner Monterey zum ersten Mal installieren. Leider stecke ich beim 1. boot Durchlauf in das Recovery Menü mit dem USB Stick fest, die letzte Debug Nachricht ist immer irgendwas mit `AppleACPICPU:ProcessorId=16...`

und dann ist Ende und es tut sich nichts mehr.

Habe den USB Stick mit dem Dortania Guide erstellt und meines Erachtens alles richtig gemacht.

Habe auch diese fertige Efi von einem ähnlichen System probiert:

<https://github.com/jerryhan77/asus-strix-b550-a-opencore>

Leider ohne Erfolg es hängt bei der gleichen Stelle wieder...

Danke für alle die sich die Zeit nehmen mir zu helfen

hier mein System:

Ryzen 5 5600X

RX 6700XT

ROG Strix b550-a Gaming