

# **Luxusproblem: Bootzeit. Pause von 40Sek bei "bootroot" in Monterey 12.1**

**Beitrag von „Aluveitie“ vom 14. Februar 2022, 09:19**

Die Schreibleistung wird mit der Zeit einbrechen und man muss wieder mal mit TRIM aktiviert booten um die SSD aufzuräumen.