

# **Sammelthread für BT Probleme unter Monterey**

**Beitrag von „no\_Legend“ vom 14. Februar 2022, 18:15**

Hallo zusammen,

ich hab eine fenvi t919 im Einsatz.

Leider hat diese massiv Probleme mit dem sleep. Der Rechner geht zwar in den sleep allerdings keine 5sekunden später wacht das System direkt wieder auf.

Sobald man den USB port absteckt, geht das System einwandfrei in den sleep und bleibt auch im sleep.

Hat das auch jemand zufällig?

Danke und Grüße Robert