

# GA-Z97X-UD5H USB Mapping

Beitrag von „wetwater“ vom 15. Februar 2022, 10:18

[SchmockLord](#)

Vielen Dank für das tolle Angebot. Ich werde mich heute daran machen alles zu testen und dir Feedback geben. Ich melde mich wieder.

Hier jetzt meine 1. Rückmeldung:

1. SSDT-EC-USBX.aml und SSDT-UIAC.aml deaktiviert
2. USBInjectAll.kext deaktiviert
3. XhciPortLimit ausgeschaltet
4. Ich habe die SSDT-USB-Ports-GA-Z97X-UD5H.aml integriert
5. Reboot
6. Test der einzelnen USB Ports mit USB2 und USB3 Stick (Cardreader mit SD-Karte)

Das Ergebnis habe ich in einer Numberstabelle zusammengestellt (siehe Anhang + Fallback PDF) Es gehen einige USB 3 Ports und der Kartenleser nicht. Zusätzlich sehe ich im Hackintool noch einige inaktive Ports (Siehe Anhang)

Ich bin wirklich ein Laie auf dem Gebiet und werde bei Rückfragen alles so gut wie möglich beschreiben. Im Anhang ist auch noch der ACPI Dump (habe ich mit dieser Konfiguration gemacht)