

Random reboots auf Z68 UD5 B3 F10 unter Catalina

Beitrag von „Silverfox“ vom 15. Februar 2022, 16:25

Hallo

habe es nun FAST geschafft Catalina auf meinem uralten Gigabyte Z68 UD5 B3 Board ans laufen zu bringen.(Legacy Bios F10, für das Board gibtsleider kein ueFI).

Bootloader ist Clover.

Es funktioniert wirklich alles mit dem kleinen Beigeschmack das der Rechner nach ca 10-20 min einfach von alleine Neu startet. es gibt keine kernel Panik, der bildschirm wird einfach schwarz und er bootet neu..

Weiss jemand einen Rat? Anbei mein Systembericht.

Danke schon mal im Voraus,

VG Alex