

Random reboots auf Z68 UD5 B3 F10 unter Catalina

Beitrag von „TRON71“ vom 15. Februar 2022, 19:26

Servus [Silverfox](#)

Ich hatte in der Vergangenheit auch das Gigabyte Z68 UD5 B3.

Damals hatte ich leider Probleme mit meinen SSD`s, die wurden mir leider immer wieder vom System

herausgeworfen.

Ich dürfte noch irgendwo meine Config für das Brett haben.

Würde ich dir dann, wenn du möchtest, gerne an die Hand reichen.

Vielleicht hast du mit der etwas mehr Glück und bist sorgenfreier.

Ich schaue mal in Ruhe nach