

Random reboots auf Z68 UD5 B3 F10 unter Catalina

Beitrag von „Silverfox“ vom 16. Februar 2022, 08:27

[Zitat von TRON71](#)

[Silverfox](#)

Bitte mit etwas Vorsicht genießen und in Ruhe prüfen.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht noch ein kleiner Inhalt aus einem zu meinen Anfängen anderem Forum (Tomate) als Fragment in der Efi steckt und wenn das die Alte sein sollte und die funktioniert,

teste die bitte mit dem Kext Updater hier aus dem Forum, der zeigt dir, ob noch ein Rest von (Tomate) übrig ist, ich glaube es waren 2 Dateien die als Restfragment übrig waren, nichts wildes, dennoch nicht schön.

Ich reiche dir diese Datei ohne Gewähr.

Bitte schön.

[EFI GA Z68.zip](#)

Alles anzeigen

Danke Dir, ich probeier es, bis jetzt läuft es, mal sehen was die random reboots machen. Ich berichte 😊