

Random reboots auf Z68 UD5 B3 F10 unter Catalina

Beitrag von „Silverfox“ vom 16. Februar 2022, 19:16

[Zitat von TRON71](#)

Welches SMBios nutzt du in Clover ?

imac14,2 unter 10.15.7, das ist das Problemkind.

auf der anderen alten HD unter el capitan die einwandfrei läuft habe ich imac 27 Ende 2013