

Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „no_Legend“ vom 18. Februar 2022, 09:01

kiu77

Bei mir geht das Sleep auch nicht. Was hast du denn als Bluetooth device im Einsatz? Fenvi T919?

Kannst du eventuell mal eine Screenshot von der USB Config über Hackintool posten?

Mich würde interessieren, ob bei dir auch auf den USB Ports eine USB Hub angezeigt wird?

Dank und Grüße Robert