

# Wake-up Problem Bluetooth (Fenvi T919)

Beitrag von „no\_Legend“ vom 18. Februar 2022, 12:33

[Hecatomb](#)

in Bezug auf ASPM hab ich nur Platform Power Managment im Bios.

Hier kann ich drei Sachen aktivieren oder deaktivieren PEG ASPM, PCH ASPM, DMI ASPM.

Mehr gibt es da nicht aktuell ist das komplette Platform Power Management Disabled.

Dazu gibt es noch ErP hat aber wohl was mit S5 zu tun ist Disable

Die Fenvi ist mit der Wakü auf dem gleiche internen Port.

Der Port ist auch internal gemappt. Dazu mal zwei Screenshots.

Es muss an der Fenvi liegen, ich hab einfach nur die Fenvi abgesteckt und das System ist so einfach im Sleep geblieben.

Mit den oben erwähnten [Bios Settings](#).

Grüße Robert