

# Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „kiu77“ vom 18. Februar 2022, 16:13

Sodele, ich gebe es auf 😞

Es scheint nur zwei Alternativen zu geben:

1. Mapping und Bluetooth geht, aber Sleep nicht.

oder

2. Kein Mapping und Sleep geht, aber Bluetooth nicht.

Ich kann wohl nicht beides haben. Außerdem scheint es laut HackinTool kleinere Probleme mit doppelten Location-IDs zu geben und SS06 kriege ich irgendwie nie aktiviert.

Sleep ist mir wichtiger als Bluetooth - daher bleibe ich ohne Mapping und ohne Bluetooth.