

Intel UHD 620 KEXT nicht auffindbar und Trackpad

Beitrag von „grt“ vom 20. Februar 2022, 13:19

ich teste gerade aus, ob, wann und was sich in der framebuffer-config ändert. daher frag ich nach den ioregs, weil man das da fein sehen kann. solange ich nicht sehe, dass am framebuffer@3 was zuckt, kann man den auch nicht sinnvoll aktivieren. dass da aktuell noch kein monitor erkannt wird, ist also ganz normal.

und diesmal hat sich tatsächlich was getan, die portnummer ist aufgetaucht so wie sie sein soll.

dann zu dem framebuffer-con3... zeugs noch einen framebuffer-con3-type 00080000 dazu. und ioreg wie immer.