

Intel UHD 620 KEXT nicht auffindbar und Trackpad

Beitrag von „THCops1“ vom 20. Februar 2022, 17:52

Damit meine ich:

Das die SSD das uefi auf die Haupt SSD kopiert hat. Habe die SSD auch mal ausgebaut ,ohne Erfolg, lasst sich dann nicht booten.