

Hackintosh bootet nicht mehr normales UEFI

Beitrag von „bvrulez“ vom 20. Februar 2022, 19:34

Ich denke die Info war sehr gut. Wenn man nämlich von nicht-AHCI auf AHCI umstellt kommt eine große Warnung! UND: Booten vom Stick geht ja jetzt.

Ausgebaut hatte ich die SSD mit dem macOS ja bereits. Und an deren Stelle dann eine SSD mit Win 10 drin.

Sowie auch ne NVME mit Win 10.

Von keiner konnte ich booten.

Nichtmal ne gparted ISO konnte ich vom USB booten.

Aber danke für den Link zum Lenovo-Thread!