

# Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „Nordel“ vom 21. Februar 2022, 09:48

Bei mir verhält es sich so, dass mein Hack nicht mehr in den Sleep geht. Lüfter und LED bleiben an, nur der Monitor geht aus. Meine Fenvi ist recht neu. Hab sie erst seit 12.2. USB hab ich unter Win mit USBToolbox gemappt. Zuerst ging der Sleep, aber Bluetooth nach dem Aufwecken nicht. Das Problem konnte ich mit dem Sleepwatcher lösen. Bei mir hat Sleep und Wake dann funktioniert. Das Update 12.2.1 behebt ein Problem mit Mac-Computern mit Intel-Prozessoren, bei dem sich die Batterie im Ruhezustand möglicherweise leer, sofern eine Verbindung mit Bluetooth-Peripheriegeräten besteht. Ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, aber frage ich auch, weshalb es nicht alle trifft und weshalb überhaupt, schließlich hat ein iMac keinen Akku.