

Sleep-Problem unter Monterey mit Z490-Chipsatz

Beitrag von „no_Legend“ vom 21. Februar 2022, 09:58

Ich hab gerade mal was im Bios umgestellt.

Dazu auch die Corsair Wasserkühlung abgeklemmt.

Aktuell bleibt das system im sleep.

Ich prüf jetzt noch mal die Bios setting, die ich vorher hatte.

Dann probiere ich noch mal die Wakü aus. Meld mich dazu noch mal.

Grüße Robert