

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Aluveitie“ vom 23. Februar 2022, 08:46

Bin ich nicht ganz sicher, da das Fiepen oft in Game Menus auftaucht wo die Last klein, aber wenn das Game keinen Limiter hat die Taktrate hoch sein kann.

Anyway, unter Wasser kann die Karte natürlich mehr am Limit laufen und entsprechend mehr Strom ziehen was das Problem verschärft.