


Erledigt

Big Sur startet nicht | Catalina aber ohne Probleme

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 27. Februar 2022, 18:56

Kurz Fassung die EFI mit OCAT geflegt DEBUG

Das war der versuch mit der Intel Grafik alleine zu arbeiten und die GTX 760 per boot-arg **-wegnoegpu die zu deaktivieren .**



Es endet es hier immer **AmiShimTimerBoostExit changed current period to 549254**