


Asus Prime X299-Deluxe

Beitrag von „jan2000“ vom 2. März 2022, 10:06

Wird die Karte als PCI Device angezeigt und nur nicht vom Treiber erkannt?

Ich habe ja auch seit Jahren das Problem, dass eine meiner PCI Karten nicht bei jedem Boot erkannt wird. Aber das passiert afaik schon aus Hardwareebene und nicht erst in MacOS. Drei bis vier Reboots helfen  Und ein Einschalten, nachdem man das System kurz vorher heruntergefahren hat, funktioniert i.d.R. auch nicht (ich glaube "Error 92"). Da hilft dann nur 15min warten und erneut starten. Ich tippe auf einen Defekt am Board. Aber ein Tausch ist zu aufwändig. Das Problem blieb über BIOS Updates erhalten, das hat also nicht geholfen.

Ich habe das ganze mal damals [hier](#) dokumentiert.