

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „kasar“ vom 5. März 2022, 13:18

[Zitat von G.com](#)

Das kann, muss aber nicht die richtige Layout ID sein. Hast Du die Tonausgabe an den Buchsen getestet? Werden die Aus- und Eingänge unter Systemeinstellungen Audio auch angezeigt?

Dein Hackintool ist glaube ich älter, bei mir listet er fein die Buchsen des Chips auf Mit Bild

Wenn dass soweit läuft, herzlichen Glückwunsch zu deinem nahezu perfekten Hackintosh.

Nun die Frage, welche BT/WLAN Karte verwendest Du? Per USB angeschlossen?

Denn mit dem Wissen gehen wir an das USB. Danach sollte alles problemlos laufen.

Alles anzeigen

Ich habe Hackintool auf 3.8.4 geupdated und nochmal einen Screenshot gemacht. Ein und Ausgänge funktionieren jetzt auch, toll. BT habe ich an meinem Rechner nicht.