

Bluetooth funktioniert nicht - BCM943602CS & Monterey 12.2.1

Beitrag von „Andy51105“ vom 6. März 2022, 18:25

Jetzt läuft alles. Und zwar oob.

Ich wollte es noch auflösen.

Hab noch eine zweite Karte und wollte diese testen. Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass nur das USB-Kabel, welches an den internen USBport geht, defekt war.



Ausgetauscht und nun läuft alles...

Nochmal danke für die Unterstützung. Manchmal ist es auch nur ne Kleinigkeit...