

SSD wird nur nach einem Kaltstart erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 6. März 2022, 14:37

Zitat

Wenn ich den Rechner von Windows aus neu boote und MacOS starte, dann wird bei diesem Neustart die Samsung EVO 860 1TB nicht erkannt.

An der Stelle solltest du bitte mal prüfen, ob dein Windows 10 den "Schnell-Start" aktiviert hat.

Da dieser bei Multiboot-Systemen manchmal solche Phänomene auslösen kann, wäre es bestimmt eine gute Idee diesen mal Testweise zu Deaktivieren

-> <https://www.heise.de/tipps-tricks/n-aktivieren-4000088.html>