

Ton-Aussetzer bei USB-Audio

Beitrag von „kasar“ vom 6. März 2022, 20:30

Ich habe die EFI ausgetauscht und beim starten F4 gedrückt, hat aber scheinbar nichts bewirkt. Jetzt geht der erste USB vorne nicht mehr, dafür der zweite und dritte und USB-C. Hinten hat sich nichts geändert