

Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „Hack1“ vom 7. März 2022, 13:16

[Zitat von ozw00d](#)

[Hack1](#) benötigen zwar an beiden Geräten ein aktives BT und wifi

genau das war ja mein gedanklicher Fehler 😊

ich dachte es müssen beide Verbindungen aktiv sein also BT gekoppelt

aber nach dieser aussage ist es mir auch klar dass alles passt wie es ist :

Bluetooth PAN funktioniert seit Monterey generell nicht mehr