

# Auflösung Intel NUC6i7KYK

**Beitrag von „DonPaule“ vom 10. März 2022, 23:02**

Problem gelöst 😊 Hatte noch folgendes in der Config Siehe Bild 2. Da ich VRAM Probleme bei Catalina hatte und ich die damit behoben habe. Bei Monterey sind die nun weg 😊 Selbst DP geht nun