

ThinkCentre M93p von Big Sur 11.6.4 auf Monterey 12.2.1 Update

Beitrag von „Doktor M4RiO“ vom 12. März 2022, 14:33

Habe mir diesen USB Dongle besorgt: IOGEAR Gbu521 W6 Bluetooth 4.0

wenn ich den USB Stick im laufenden Betrieb Monterey 12.2.1 einstecke funktioniert er wunderbar aber nach einem neustart dauert der Boot vorgang länger und der Dongle wird erst erkannt nachdem ich ihn aus und wieder eingesteckt habe. Habe schon OpenCore aktualisiert aber Problem besteht weiterhin.

hat jemand zufällig eine Lösung parat?