

Gigabyte Z490I Aorus Ultra OpenCore 0.7.8

Beitrag von „Torstenp122“ vom 13. März 2022, 20:21

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Steck die EVO mal in die Rückseite so das sie über die PCH läuft und den unter der CPU frei lassen.

Das Problem besteht leider weiterhin, ändert nichts.