

OpenCore -> Monterey -> Haswell funktioniert einfach nicht

Beitrag von „Partyschnitzel“ vom 14. März 2022, 10:32

iMac 17,1 Pro habe ich genommen, weil dieser eine dGPU hat und die älteren iMacs unter Monterey nicht mehr unterstützt werden.

Meine BIOS-Einstellungen habe ich genau wie hier beschrieben eingerichtet:

[1.3 Installationsvorbereitungen](#)

Normalerweise habe ich die Intel ausgeschaltet, aber ich hab es auch schon mit eingeschalteter Intel probiert.

Letztlich scheitert es immer mit einer der folgenden Meldungen:

- illegal flags passed
- busy timeout (240s): iMac17,1
- Kernel Panic, wie oben im Screenshot