

AQ-107C unter macOS Monterey 12.3

Beitrag von „kaneske“ vom 16. März 2022, 19:42

[plutect](#) ich kann die nicht mehr funktionierende 10G Schnittstelle bestätigen. Patch hinne, hmm also doch mal ran an das Teil.

Ich schau gleich mal welche OD mein Mini M1 an der 10G Karte hat...hat nen AQ-113 also raus...