

ThinkCentre M93p von Big Sur 11.6.4 auf Monterey 12.2.1 Update

Beitrag von „Doktor M4RiO“ vom 17. März 2022, 07:47

Hi,

ich habe ein neues Problem und bräuchte Hilfe.

Logic Pro X hat auf einem m93p leichte Aussetzer unter Monterey 12.3.
Der Sound verstummt regelmäßig ca alle 20 Sekunden für ca eine Sekunde, dabei ist es egal ob der Sound von einem Audio interface kommt oder vom internen Ausgang.

Habe schon einiges probiert leider ohne erfolg.

Komischerweise hat es mit OpenCore 7.8 noch funktioniert aber durch mein BT Problem habe ich wahrscheinlich etwas durcheinander gebracht!?