

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „kaneske“ vom 18. März 2022, 13:42

[Zitat von karacho](#)

Hier läuft es bisher super.

Hier nicht und da sind einige Punkte leider unklar:

1. I225-V will zwar connected sein aber dann gibts nen Hardreset nach maximal 1 Minute. Die lief mit 12.2 ohne Probleme. Netzwerkkabel ab und das System bleibt ohne Fehler.
2. Die unsägliche Thematik der AQ-107C ASUS Karte (XG-C100C) die nicht mehr will
3. Glitches bei RX6xxx Karten

Zu Punkt 1, also der i225-V Thematik:

Gibt es jemanden bei dem diese Karte anstandslos funktioniert und wenn ja wie genau?

Meine ist ohne Patch bereits aktiv, mit bootarg xxx1000e oder device Property...egal was:

Stecker dran, Connection...10-30 Sekunden warten...RESET des Systems