

# [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „AirArt“ vom 18. März 2022, 14:18

[Zitat von kaneske](#)

Hier nicht und da sind einige Punkte leider unklar:

1. I225-V will zwar connected sein aber dann gibts nen Hardreset nach maximal 1 Minute. Die lief mit 12.2 ohne Probleme. Netzwerkkabel ab und das System bleibt ohne Fehler.

Jepp, hier. Unter Device Properties musst du die Karte deklarieren, lief bei mir auf der 12.2 auch OOB.

Code

1. `<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>AAPL,slot-name</key>`
4. `<string>Internal@0,28,0/0,0</string>`
5. `<key>device-id</key>`
6. `<data>8xWGgA==</data>`
7. `<key>device_type</key>`
8. `<string>Ethernet controller</string>`
9. `<key>model</key>`
10. `<string>Intel(R) Ethernet Controller I225-V</string>`
11. `</dict>`

Alles anzeigen