

# AQ-107C unter macOS Monterey 12.3

Beitrag von „kaneske“ vom 19. März 2022, 16:42

[Mork vom Ork](#) ok ein Ansatz den ich mal testen werde, danke für die Infos.

Was abstrakt ist/sind die kompletten Reboots sobald man das Kabel dran hat. Woher kommt das?

Es tritt auch bei einem CleanInstall auf!

Ist das Z690 spezifisch, bzw AlderLake?

NERD danke für den Hinweis, wie gesagt eine 540er hatte ich hier, läuft ohne Reboots. Alles was nen Apple Treiber nutzt, lässt den Kasten verrecken sobald ein Link hergestellt wird.

EDIT:

ES GEHT!!!

Wie [Mork vom Ork](#) sagte haut es hin, die Instant Reboots sind nun auch weg nachdem kompletten Bereinigen meiner EFI.

Naja damit haben wir das geregelt...

[plutect](#)

DisableIOMapper=False

VT-D I'm BIOS an

Patches setzen...

IP wird zugewiesen und läuft