

Neuer Hackintosh mit ASUS PRIME Z690M-PLUS D4

Beitrag von „plutect“ vom 20. März 2022, 06:18



[Andy51105](#) Willkommen im Thread

So wie [daschmc](#) schon schrieb haben viele das Verhalten welches Du beschreibst mit 12.3 erfahren müssen mich eingeschlossen, da Du aber keine 10G Karte in Deinem System hast. In Deiner Signatur dachte ich nicht das Dein Problem von daher rührt, um es aber auszuschließen würde ich folgendes tun:

NetworkInterfaces.plist & preferences.plist löschen wie [hier](#) beschrieben AUCH wenn Du NICHT das en0 Problem hast sowie im BIOS Onboard LAN abschalten. Nach der Problematik mit meiner 10G ACQ 107 ASUS Karte MUSSTE ich diese beiden plist Dateien löschen weil ich AUCH mit der onboard LAN Schnittstelle Probleme bekommen habe. Teste vorerst nur mit der BT & WiFi Karte. Falls Dein System dann stabil läuft die IntelMausi.kext integrieren und LAN onboard wieder einschalten und LAN Kabel anstecken.