

Monterey bootet plötzlich sehr langsam

Beitrag von „GoodBye“ vom 23. März 2022, 22:53

Als langjähriger Crucial User:

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 alles gut

Auch die BX Serie hatte ich ohne Probleme im Einsatz.

Crucial P5 CT1000P5SSD8 1 TB NVME

Trim Boot Zeit 8-12 Sekunden.

Habe auch immer RAM von Crucial drin, auch in den originalen Macs immer Crucial ohne Probleme seit mindestens einer Decade.

Die P2 hatte ich allerdings noch nicht.