

Gigabyte Z590i Aorus Ultra Probleme?

Beitrag von „published“ vom 24. März 2022, 13:05

Jetzt funktioniert es.

Das einzige was ich geändert habe war das hinzufügen der SSDT-HPET und plötzlich ging's. Sogar das Onboard Intel Wifi/Bluetooth Modul funktioniert.