

# Was haltet Ihr vom neuen Studio-Mac?

**Beitrag von „CMMChris“ vom 24. März 2022, 14:58**

Ich weiß, Luke Miani hat auch ein neues Video dazu gemacht. Ergibt aber keinen Sinn. Die Limitierung auf eine bestimmte Speicherkombination für dieses eine ausgelieferte Gerät würde verschiedene Firmware für jedes Gerät voraussetzen und das ist nicht der Fall. Hector Martin hat dazu schon was geschrieben. Die Problematik ist sehr wahrscheinlich nur, dass der Controller keine Kombinationen abseits der offiziell erhältlichen Speicheroptionen erlaubt (512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB). Dabei gilt zu berücksichtigen, dass 512GB, 1TB und 2TB (bei 4TB weiß ich es nicht) aus einem Modul bestehen. Steckt man in beide Slots je 1TB wird es nicht funktionieren. Ein 2TB Modul dagegen schon.

Edit: Was Luke Miani sagt, dass neue Module per System Configurator freigeschaltet werden müssen und eine einzigartige Seriennummer haben, was nur per Reparatur-Auftrag im Apple Store oder Repair Center möglich ist, kann auch nicht stimmen - auch wenn die Info angeblich von einem Apple Store Mitarbeiter (ich nenne die bewusst nicht Genius) stammt. Wäre das der Fall, würde ein Tausch der identischen Module zwischen Macs auch nicht funktionieren.