

# Macos monterey 12.1 will sich nicht installieren lassen

Beitrag von „DSM2“ vom 25. März 2022, 05:08

npci=0x2000 als Bootflag setzen....

MSR2 Lock aka CFG Lock disabled auf dem Board ?

Um welches Board handelt es sich genau ?